

1ºMC y 2º MC (FME203-SOLDADURA Y CALDERERÍA)

Cantidad	Descripción	Referencia	Observaciones
EPIS			
1	Careta de cabeza para soldadura eléctrica. - Si no es electrónica: DIN 11 Si es electrónica: DIN de 9 a 13 y regulador de retardo y sensibilidad.		
3	Cristales exteriores recambio para la careta de soldadura eléctrica.		
1	Gafas de protección para esmerilar. Homologadas (Sin goma)		
1 par	Guantes largos de soldador. (marcado CE)		
1	Guantes de protección riesgos mecánicos EN 21420:2020, EN 388:2016 + A1:201		
1 par	Botas de seguridad para soldadura. Homologado. (marcado CE)		
2 pares	Tapones para los oídos. Homologados		
1	Gafas Soldadura Oxiacetilénica (DIN nº 5)		Con careta electrónica, no serán necesarias
1	Mandil soldador de cuero. (Opcional)		
1	Buzo azul 100% Algodón. Homologado. (marcado CE)		
Medición, marcado y dibujo			
1	Punta de trazar.		
1	Granete.		
1	Escuadra de ala.		
1	Rotulador permanente blanco.		
1	Calibre pie de rey		
1	Escuadra magnética pequeña		
1	Flexómetro de 3 metros mínimo.		
1	Goniómetro metálico		
Accesorios de soldadura			
2	Tungstenos de D 2'4 mm aleación Cerio (gris)		

1	Tapón largo Antorcha TIG. Catalogo Gala Gar nº referencia:6297		
1	Tobera cerámica GR8. Antorcha soldadura TIG.		
Herramientas y otros			
1	Bolsa herramientas Nylón Tayg BN-1 13"		
1	Martillo de bola "8011c".		
1	Candado de cuello largo de 30 mm.y máx 5mm de diámetro.		
1	Alicate universal		
1	Juego de brocas 5/6,75/8,5/10,25		
1	Lima de media caña de 8" con mango		
1	Llave inglesa pequeña		

El lote anterior de Herramientas y Materiales se puede adquirir en:

EN CASO DE NO ABONAR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE "MATERIAL COMPLEMENTARIO", SE DEBEN ADQUIRIR LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS COMO MATERIAL COMÚN NECESARIO DE ENSEÑANZA	
1	Cobalto 8x8x125
1	Lama de ranurar HSS 2.5x15x125
1	Fresa cilíndrica HSS Z2 diámetro10
1	Fresa cilíndrica HSS Z2 diámetro12
Caja de10	Disco Mil hojas 125x22.23
Caja de 10	Disco Desbaste 125x6x22.23
1	Porta Tungsteno GALAGAR
1	Difusor de gas GALAGAR